



Installationsanleitung Erdungskabel

Um das Erdungskabel an Ihre Stepcraft-CNC-Maschine anschließen zu können, entfernen Sie bitte zuerst die Schraube rechts oder links der Steuerungsleiste am Steuerungshalteblech. Nehmen Sie das Erdungskabel und fädeln es mit dem Ösenende auf die Schraube auf. Hierauf stecken Sie als Nächstes die Fächerscheibe auf.

Befestigen Sie die Schraube mit Erdungskabel und Fächerschreibe nun bitte wieder an der Stelle, an der sie zuvor entnommen wurde.